



COMUNE DI SANSEPOLCRO

Provincia di Arezzo

Servizio Urbanistica/ Sviluppo

Via Matteotti 10- C.A.P. 52037 SANSEPOLCRO

ALLEGATO B

**Elaborato 06H del RU - Ambito n. 7c -
Scheda 13R10 - FARNETO: stato modificato**

REDAZIONE A CURA DEL SERVIZIO URBANISTICA: ARCH. MARIA LUISA SOGLI




Analisi e classificazione del Patrimonio Edilizio Esistente al 1940

(di cui alle prescrizioni regionali contenute nella D.C.R. 64/98)

SCHEDA
13 R 10 /b

TOPONIMO: Farneto

OGGETTO: Abitazione rurale e annessi rustici



DIRETTIVE PER LA EVENTUALE RICONFIGURAZIONE VOLUMETRICA DEGLI EDIFICI DI IRRILEVANTE VALORE ARCHITETTONICO E DEGLI SPAZI APERTI

FILM N° 77 FOTO 34 vista di insieme

FILM N° 77 FOTO 24 ED. N° 1



FILM N° 77 FOTO 23 ED. N° 1

FILM N° 77 FOTO 30 ED. N° 1



Analisi e classificazione del Patrimonio Edilizio Esistente al 1940
(di cui alle prescrizioni regionali contenute nella D.C.R. 64/98)

SCHEDA
13 R 10 /c

TOPONIMO: Farneto

OGGETTO: Abitazione rurale e annessi rustici

FILM N° 77

FOTO 32

ED. N° 1, 3



FILM N° 77

FOTO 33

ED. N° 2



FILM N° 77

FOTO 31

ED. N° 2



FILM N° 77

FOTO 22

ED. N° 2



FILM N° 77

FOTO 27

ED. N° 2, 3



FILM N° 77

FOTO 26

ED. N° 3



FILM N° 77

FOTO 25

ED. N° 3



FILM N° 77

FOTO 29

ED. N° 4



Redazione: Arch. Maria Luisa Sogli, Arch. Ilaria Calabresi, Arch. Silvia Alberti Alberti

TOPONIMO: Farneto
Ambito organico n° 7 (settore c della Collina)
Zona Territoriale Omogenea: E2

OGGETTO: Abitazione rurale e annessi rustici
Foglio Catastale: 59
Vincoli: ex 1497/39

Mappa Catastale 1:2000



Carta Tecnica Regionale 1:2000



TOPONIMO: Farneto

OGGETTO: Abitazione rurale e annessi rustici

FOTO 1

ED. N° 1, 2, 3



FOTO 2

ED. N° 1, 2, 3



FOTO 3

ED. N° 1



FOTO 4

ED. N° 1



FOTO 5

ED. N° 4



FOTO 6

ED. N° 5




FOTO 7

ED. N° -



FOTO 8

ED. N° 5




ALTRA PROPRIETA'

parte edificio da demolire
e ricostruire

Edificio 2

A

B



Edificio 2'

B

A

PIANTA PIANO PRIMO

Foto dell'edificio 2' presentate in data 09/05/2019



Scala esterna



Ingrandimento particolare muratura scala



Lesione angolata



Solaio crollato



Murature prive di legante



